



Veuillez prendre note qu'en raison de l'englacement dans les eaux de la rivière Saint-Jean, de la rivière Kennebecasis et du réservoir de Mactaquac, de nombreuses bouées n'ont pas pu être récupérées.

En raison de l'englacement dans les eaux du port de Bathurst et dans les alentours, trois bouées (EP61, EP63, EP65) n'ont pas pu être récupérées

Les personnes qui se déplacent sur la glace dans ces secteurs doivent faire preuve de prudence, car il est possible que ces bouées ne soient pas visibles en raison des conditions hivernales.

Veuillez prendre les mesures nécessaires pour aviser les résidents du secteur qui pourraient être amenés à naviguer sur la glace pour quelque raison que ce soit.

Pour obtenir des renseignements généraux, veuillez communiquer avec la personne suivante :

Steven Hubbard
Garde côtière canadienne, Région de l'Atlantique
Aide à la navigation
506-429-2087
steven.hubbard@dfo-mpo.gc.ca

Pour les demandes de renseignements des médias : mlo-blm@forces.gc.ca